

Oppdragsgiver
Alta kommune

Dokument type
Billedokumentasjon

Dato
September 2022

ELVEBAKKEN SKOLE TILSTANDSVURDERING



		<p>Fasadene bærer preg av mangelfull vedlikehold.</p>
		<p>Flere av skolens vinduer er knuste eller punkterte.</p>
		<p>Ventiler i ringmur er åpne og det er mulig for skadedyr å komme seg inn.</p>
		<p>Mangelfull tetting av ytterdør.</p>
		<p>Nedløpsrør mangler og vann skader fasade.</p>

		<p>Innvendige vegger har flere skader, og bærer preg av til dels mangelfullt vedlikehold.</p>
		<p>Manglende tetting av gjennomføring i vegg.</p>
		<p>Manglende tetting av gjennomføring i vegg.</p>




Flere av sikringene er tapet opp.



Flere himlingsplater mangler.











Manglende tetting av gjennomføring i vegg.



Det er skader på flere av kontaktene på skolen.

		<p>Vannlekkasje i taket har skadet flere himlingsplater.</p>
		<p>Brytere er skadet.</p>
		<p>Bærende trekonstruksjon gjør ombygging lite fleksibel.</p>
		<p>Manglende tetting av gjennomføring i vegg.</p>

		<p>Kabel er kappet av og ikke sikret.</p>
		<p>Det er skader på flere av kontaktene på skolen.</p>
		<p>Himling mangler, lysarmatur ikke tilstrekkelig festet.</p>
		<p>Brytere er skadet.</p>

		<p>Lysarmatur mangler komponenter.</p>
		<p>Overflate trapp med rekkverk, slit og bærer preg av lite vedlikehold.</p>
		<p>Sprekker i bærende betongdekke.</p>
		<p>Sikringsskap/ fordelingskap består av store deler med skrusikring. Kan ikke gjenbrukes.</p>

		<p>Kabler kappet av og ikke sikret. Skulle vært fjernet i sin helhet.</p>
		<p>Kabelkanaler er åpne og gjør det enkelt for elver og andre til å skade seg.</p>
		<p>Utvendig kabel sikret med Wago.</p>
		<p>Lekkasje i overlys har ført til mindre fuktskader innvendig.</p>

		<p>Soilavlfting er ikke ført over tak.</p>
		<p>Slitte overflater inne i gymsal.</p>
		<p>Flere steder er nedløp for kort. Takrenner er også mangelfull.</p>
		<p>Solavskjerming skadet.</p>
		<p>Mangelfull markisolasjon.</p>

